



REFERENZ

RHEINPARK STADION VADUZ

Projektbeschreibung:

Bei den Tribünenüberdachungen wurden Kontrollarbeiten ausgeführt. Dabei wurden bei den Stahlkonstruktionen die Schichtdicken des Oberflächenschutzes gemessen, die Schraubverbindungen kontrolliert und alle Tragelemente visuell beurteilt.

Saniert wurden Rostflecken, ungenügende Schichtdicken des Oberflächenschutzes, Abdichtungen, mangelhafte Schraubverbindungen und schadhafte Stellen der Betonkonstruktion.

Bauherr:

Gemeinde Vaduz

Ausführung:

2015 - 2020

Leistungsumfang:

Kontrollarbeiten und Überprüfung der Stahlkonstruktion Tribünenüberdachungen und der Tragwerkkonstruktion Stahlbetonbau. Erstellen der Zustandsdokumentation und Festlegung der Sanierungsmassnahmen.

Ausschreibung, Bauleitung und Dokumentation der Sanierungsarbeiten.

